


パワーメータ取り付け方法

平成24年11月29日

NPO法人 九州組込み

ソフトウェアコンソーシアム

端子の取付



灰色線を電池+側
白色線を電池ボックス側

黒線を電池一側




コネクタの取り付け



コネクタを接続
この時NXTの電源が入ります

NXT側はS4端子、
パワーメータ側はそのまま接続

パワーメータの取り付け




パワーメータの穴にNXTの接続部品を取り付け、そこにかぶせるように3穴部品を取り付けています

この例では1箇所ですが、2-3箇所固定したほうが外れにくいです。

全体取り付けイメージ

- 左右から見た感じ



改版履歴

日付	担当	内容	備考
平成24年11月29日	山下	初版	